


Verrous de traction


Verrous de traction avec cache / Verrous de traction pour charges moyennes

Verrous à tirage RoHS10




Matériau S Traitement de surface
EN 1.4301 équiv. Polissage au tonneau

PKBSA




<Pas de trou de montage recommandé>

PKBSLA




<Pas du trou de montage recommandé>

PKBS1




<Pas de trou de montage recommandé>

PKBSL1




<Pas du trou de montage recommandé>

PKBS2



<Pas de trou de montage recommandé>

PKBSL2



<Pas du trou de montage recommandé>


Référence pièce	N°	* Force de traction N (kgf)	Masse PKBS (g)	Masse PKBSL (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~19	Remise sur volume 20~200
PKBS	A	20(2)	10	10			
PKBSL	1	68(7)	36	40			
	2	170(17.4)	78	90			

* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.

Verrous à tirage RoHS10




Matériau S Traitement de surface
EN 1.4301 équiv. Polissage au tonneau



Référence pièce	N°	* Force de traction N (kgf)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 49 pièce(s)	Remise sur volume 50~200
PKWS	1	49(5)	11		
	2	78(8)	12		
	3	98(10)	18		
	4	147(15)	37		

* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.


PKWS1 (Acier inoxydable)



<Pas de trou de montage recommandé>

Vis recommandées :
Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme M2.0


PKWS2 (Acier inoxydable)



<Pas de trou de montage recommandé>

Vis recommandées :
Vis mécanique à tête plate à empreinte cruciforme M2.5


PKWS3 (Acier inoxydable)



<Pas de trou de montage recommandé>

Vis recommandées :
Vis mécanique à tête plate à empreinte cruciforme M2.5

PKWS4 (Acier inoxydable)




<Pas de trou de montage recommandé>

Vis recommandées :
Vis mécanique à tête plate à empreinte cruciforme M2.5

Verrous à tirage réglables RoHS10




PKCS1




<Pas de trou de montage recommandé>

PKCS2



<Pas de trou de montage recommandé>

PKCS3



<Pas de trou de montage recommandé>

* Les dimensions correspondent à la valeur de serrage 0 mm.

Matériau S Traitement de surface
EN 1.4301 équiv. Polissage au tonneau


Référence pièce	N°	* Force de traction N (kgf)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~50
PKCS	1	12 (1.2)	25		
	2	69 (7)	53		
	3	81 (8.3)	115		

* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.

Verrous de traction en acier inoxydable pour charges moyennes RoHS10



PKWSA



<Pas de trou de montage recommandé>

* Les dimensions correspondent à la valeur de serrage 0 mm.

Matériau S Traitement de surface
EN 1.4301 équiv. Polissage au tonneau

Référence pièce	N°	* Force de traction N (kgf)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~29	Remise sur volume 30~49	Remise sur volume 50~200
PKWSA	1	245 (25)	80				


* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.

Ordering Example
Référence pièce
PKWSA1

Verrous à tirage pour charges moyennes RoHS10



PKWSZ



<Pas de trou de montage recommandé>

* Les dimensions correspondent à la valeur de serrage 0 mm.

Matériau S Traitement de surface
EN 1.0330 équiv. Galvanisation au zinc

Référence pièce	N°	* Force de traction N (kgf)	Masse (g)	Prix unitaire 1 à 9 pièce(s)	Remise sur volume 10~29	Remise sur volume 30~49	Remise sur volume 50~200
PKWSZ	1	245 (25)	79				

* La force de traction représente la valeur de référence pour une distance de traction de 1 mm.

Ordering Example
Référence pièce
PKWSZ1